

А К Т

Обследования инженерно-технической укреплённости объекта

г. Екатеринбург

« 31 » июля 2020 г.

Объект: Общежитие ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова

(наименование объекта)

Адрес: г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Заводская, 38, тел. 246-49-32 (33)

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Представитель объекта: главный энергетик Каев Андрей Георгиевич, тел. 8-908-630-25-92

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области: инспектор ООООПОО УВО старший лейтенант полиции Бармина Татьяна Николаевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

Представитель обслуживающей организации: _____

Произвели обследование: общежитие

форма собственности: государственная

Категория объекта: Б2

(А1, А2, А3, Б1, Б2)

1. Описание объекта (краткое описание территории объекта или обособленного помещения):

Капитальное пятиэтажное жилое здание имеет 1 основной вход, 2 запасных выхода.

Основной вход с ул. Заводская. Дверной проем основного входа оборудован дверью из стекла и пластика в алюминиевом корпусе. Дверная конструкция оборудована одним врезным и одним магнитным замком. С внутренней стороны имеется дверь аналогичного типа. Имеется 2 запасных выхода во двор здания. Двери металлические с электромагнитным замком каждая и с механическим замком каждая. Имеется отдельный вход в помещение кафе (арендатора), оборудован алюминиевыми остекленными дверями с одним замком. Имеется служебный выход в помещения общежития, оборудован металлической дверью с 1 замком имеется 2 комнаты, которые имеют каждая по отдельному выходу со стороны двора, оборудованы металлическими дверями с 2 замками. Оконные конструкции по периметру металлическими решетками не оборудованы.

В здании расположены помещения, которые арендуют три арендатора

(вид строения - кирпичное, каменное, железобетонное, деревянное и т.д., этажность здания, количество центральных и запасных входов/выходов, въездов, расположение окон, витражей, балконов, пожарных лестниц, ограждения, строений на территории, хозяйственных построек и т.д.)

2. Назначение объекта: жилое (производственное, административное, образовательное, лечебное, спортивное и т.д.)

3. Наличие видеонаблюдения: имеется 8 наружных, 25 внутренних видеокамер с регистрацией событий за период не менее 30 дней, изображение выведено на пост охраны и на монитор ответственного за видеонаблюдение колледжа.

(имеется ли видеонаблюдение, количество видеокамер (внешних, внутренних), куда выведено, архив записи (в сутках))

4. Наличие ограждения: не предусмотрено
(цельное или с проломами, по периметру территории, со стороны фасада или тыла здания, не предусмотрено и т.д.)

5. Наличие КПП: имеется пост охраны
(сколько, где расположены, не предусмотрено, и т.п.)

- система контроля доступа: видеодомофон, турникет
(турникет, домофон, электронные карты и т.п.)

- досмотр автотранспорта: нет
(осуществляется, отсутствует, не предусмотрено)

- наличие противотаранных устройств: нет
(передвижные, автоматические, откатные, отсутствует, не предусмотрено, и т.п.)

- наличие пропускной системы: имеется, по пропускам
(пропуска, электронные карты, автоматические, отсутствует, и т.п.)

6. Организация физической охраны (наименование организации):

ООО ЧОО СООПР «Рысь» - 1 человек круглосуточно.

- наличие форменной одежды: имеется.

- вооружение, спецсредства: нет

- наличие связи (какая): телефонная

7. Оснащенность техническими средствами охраны:

7.1. Вид охраны (ОПС, КТС, ПС, ОС): КТС

7.2. ТСО с выводом на ПЦО №1

7.3. Дата ввода в эксплуатацию: 01.08.2013г.

7.4. Перечень ТСО установленных на объекте: Юпитер 2443; Скат 1200 д; СПИ- радиокнопка; Астра 321 исп. Т

(Тип ОУ, типы датчиков и т.п.)

7.5. Как произведен монтаж шлейфов сигнализации (скрытно, кабель-канале, открытым способом): кабель- канале

7.6. Требуется дублирование /капитальный ремонт: не требуется

7.6. Обслуживающая организация: ФГУП «Охрана»

7.7. Дата проведения последнего регламента ТСО на объекте: _____

Наличие паспорта безопасности объекта: по Постановлению 1006: в наличии от 2020 г.

Присвоенная категория объекта (согласно паспорту безопасности): при категорировании объекта по ПП 1006 присвоена 3 категория.

- При всех изменениях режима работы ОПТС, а также при намерении проведения ремонтно-строительных работ сообщать в УВО в письменном виде за 10 дней до начала их проведения.
- Руководитель объекта совместно с обслуживающим электромонтером ежеквартально обязан проводить инструктаж работников, ответственных за сдачу объекта на ПЦО с отметкой о прохождении инструктажа в журнале учета повреждений на объекте.

Согласно регламентирующих документов МВД РФ аппаратура ОПТС и шлейфы сигнализации по истечению срока службы подлежат обязательному демонтажу и списанию.

Для усиления инженерно-технической укреплённости объекта (обособленного помещения) в соответствии с Р 078-2019г. необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.	Проверять работоспособность КТС	не реже 1 раза в неделю

УВО по городу Екатеринбург-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»

Представитель обслуживающей организации
М.П.

Руководитель (представитель) объекта
М.П.

Бармина Т.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
Каев А.Г.
(подпись) (Ф.И.О.)

